

dokumentacja fotograficzna



fot. 1. Elewacja frontowa - widok ogólny



fot. 2 Otwór bramny od podwórza



fot. 3. Wnętrze sieni - widok od rynku



fot. 4. Wnętrze sieni widok od podwórza



fot. 5. Posadzka - widok ogólny w części od rynku



fot. 6. j.w.



fot. 7. Ściana lewa - widok ogólny



fot. 8. j.w.



fot. 9. Ściana praw przy wejściu od rynku



fot. 10. Ściana prawa: stolarka wejścia do klatki schodowej



fot. 11. Ściana prawa: stolarka zejścia do piwnicy



fot. 12. Ściana lewa: zamknięcie zejścia do piwnicy



fot. 13. Ściana lewa: zamknięcie zejścia do piwnicy



fot. 14. Sklepienia i gurty sieni - widok ogólny



fot. 15. Zniszczenia wilgociowo-solne tynku sklepień u wejścia od strony podwórza



fot. 16. Zejście sklepień na prawą ścianę



fot. 17. Widok na sklepienie i niezidentyfikowana konstrukcję



fot. 18. Instalacje



fot. 19. Detal sklepienia



fot. 20. Ucho transportowe