

PROTOKÓŁ NR 48/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się 8 września 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 17:00, a zakończyło o 19:00.

Uczestniczyli w nim:

Członkowie Komisji:

1. Zofia Ujma – Przewodnicząca Komisji,
2. Adam Bierowski,
3. Zbigniew Mazurak,
4. Artur Wrona.

Nieobecni usprawiedliwieni: Paweł Pituch.

Porządek obrad:

1. Wyjazd na stadion w „remoncie”.
2. Wyjazd na osiedle Wojków.
3. Wnioski.

Ad. 1 W związku z trwającymi końcowymi robotami przy budowie trybun na stadionie miejskim, K.R. udała się na miejsce budowy.

Uwagę radnych zwrócił fakt braku barierek ochronnych przy zakończeniu trybun.

Barierki te służyłyby kibicom stojącym do oparcia, również w miejscu oddzielającym pierwszy sektor trybuny od skarp zielonych które są przy trybunach również winna być barierka na wysokości 75-80 cm.

Od strony szatni przeszła ogrodzeniowe winny być usytuowane odwrotnie, to znaczy ostrym zakończeniem w dole.

Ad. 2 Następnie komisja na prośbę mieszkańców (wielokrotne skargi ustne) udała się na osiedle Wojków na ul. Wojska Polskiego (...).

W budynku tym przecieka dach. W mieszkaniach tak jak na pierwszym jaki i na drugim piętrze widoczne są skutki zalewania.

Podczas deszczu zamakają lokatorom meble przez zalane sufity które są zdewastowane dostają się do domu robactwo (szerszenie).

Dach wymaga generalnego remontu. Niebezpiecznym dla zdrowia i życia jest fakt zalewania instalacji elektrycznych.

Obróbki wymaga komin przy którym się leje woda podczas opadów. Mimo że na strychu stoją naczynia (miski, wiadra, kotły) nie chroni to przed szkodami spowodowanymi dziurawym dachem.

Podobna sytuacja jest na ul. A-Go Maja (...)

Tu dochodzi problem braku drzwi (bramy) wejściowej do nieruchomości co skutkuje tym że z korytarza robi się miejski szalet.

Dach jest dziurawy, ze strychu nie można korzystać gdyż grozi to zapadnięciem się podłoża (podłogi).

Strop na korytarzu na piętrze podparty został dwiema belkami. Taka prowizorka nie załatwia problemu.

Na tym posiedzenie K.R. zakończono.

Wnioski Komisji:

1. Komisja Rewizyjna po wizycie na stadionie podczas wykończenia budowy trybun stwierdza że brak barierek ochronnych w miejscu oddzielającym sektor od zielonej skarpy oraz w miejscu oddzielającym trybuny u góry, tworzy niedokończenie pracy nad tak kosztowną inwestycją. Wnoskujemy aby wykonawca w zamian za metalowy sprzęt (odpadki) które spieniężył zamontował takie barierki. Przęsła ogrodzeniowe od strony szatni winny być osadzone odwrotnie, ostrym zakończeniem do ziemi.

2. K.R. wnioskuje za pośrednictwem Pana Burmistrza do ZEZK-u, aby w miarę środków zabezpieczyć dach przy ul. Wojska Polskiego (...), i przy ul. 1-Go Maja (...).

Protokołowała:
Zofia Ujma

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej