



- UWAGI:
1. Brak uziemienia słupów.
 2. Brak ochrony przepięciowej.
 3. Układ nie spełnia warunków ochrony przeciwporażeniowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE USŁUGI BUDOWLANO-INSTALACYJNE 58-508 Jelenia Góra, ul. Eleanora 2/109 tel.: 600-344-645; e-mail: kasam@poczta.onet.pl KASAM Katarzyna Samulska		NR ZLECENIA: 40/2010
OBIEKT:	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BEMA W KOWARACH	STADIUM: PB/PW
TYTUŁ RYSUNKU:	Remont oświetlenia ulicznego	BRANŻA: ELEKTR.
INWESTOR:	GMINA KOWARY ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary	SKALA: ---
PROJEKTANT PROWADZĄCY:	inz. Henryk Spychalski	DATA: 06/2010
ASISTENT:	Jacek Piech	NR RYS./ILOŚĆ
SPRAWDZAJĄCY:		2/4
AutoCAD LT 2004® by Autodesk, Inc.; product serial no.:341-28325096		