



Pracownia Projektowa PROBUD Wojciech Knora  
ul. Górna 35B/7  
44-122 GLIWICE

NIP: 629-172-32-83

REGON: 240531786

tel. 501-057-246

e-mail: p.p.probud@o2.pl

## RAPORT Z PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Rodzaj obiektu: most  
Miejscowość, ulica: Kowary, ul. Kowalska  
Nr drogi: 5849  
Rodzaj przeszkody: ciek Jedlica



Zarządca obiektu: Gmina Miejska Kowary  
ul. 1-go Maja 1a  
58-530 Kowary

październik 2021

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 8/2021  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO  
MOST DROGOWY**

Dane identyfikacyjne obiektu			
1	Numer ewidencyjny (JNI): <i>brak</i>	5	JAD: <i>UM Kowary</i>
2	Nr drogi/ nazwa ulicy: <i>5849/ ul. Kowalska</i>	6	Najbliższa miejscowość: <i>Kowary</i>
3	Kilometraż: km <i>0+008</i>	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: <i>ciek Jedlica</i>
4	Materiał konstrukcyjny dźwigarów: <i>stal, kamień</i>	8	Długość obiektu: <i>9,10m</i>

STAN TECHNICZNY OBIEKTU								EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy							-		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	RA	UA				3		
3	Nawierzchnia jezdni	RA	WA	NA	UA			3	NIE	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	ZB	NB	WA	DA	NA	WB	2	NIE	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KS	DS	NS				4	NIE	
6	Belki podporeczne, gzymsy	KB	RB	UB	WB			3	NIE	
7	Urządzenia odwadniające							5	NIE	
8	Izolacja pomostu	CA						0	NIE	
9	Konstrukcja pomostu	KB	UB	RB	CB	OB	KZ	2	NIE	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	AS	KS	NS	UB	WK	NK	2	NIE	
11	Łożyska							-		
12	Urządzenia dylatacyjne							-		
13	Przyczółki	KB	RB	OB	CB	NK		3	NIE	
14	Filary							-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	PT	WT				3	NIE	
16	Przeguby							-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							-		
18	Urządzenia ochrony środowiska							-		
19	Zakotwienia kabli							-		
20	Kable							-		
21	Urządzenia obce	AS	KS	LS				3	NIE	
22	Schody i pochylnie							-		
	Stan pogody:	<i>SUCHO</i>						Ocena średnia obiektu:	<i>2,75</i>	
	Temperatura:	<i>15 °C</i>						OCENA CAŁEGO OBIEKTU:	<i>2,00</i>	

**Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):**

Deformacja i uszkodzenia nawierzchni chodnika. Brak uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

**Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):**

Brak

**PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA\*\*\***

Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		
2. Aktualna nośność obiektu		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		
4. Szerokość skrajni na obiekcie		
5. Wysokość skrajni na obiekcie		
6. Światło / skrajnia pod obiektem		

**ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)\*\*\*:**

n/d

**NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:**

Wykonano podstawowe prace utrzymaniowe na obiekcie i w jego otoczeniu

Nie wykonano zaleceń z planu potrzeb bieżącego utrzymania i remontów z roku 2020 r.

Wszystkie zalecenia określone trybem wykonania "1" w powyższym planie wykonać do dnia 31.12.2022 r.

Wszystkie zalecenia określone trybem wykonania "A" w powyższym planie wykonać do dnia 31.06.2022 r.


**WNIOSKOWANE ZALECENIA**

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	nie	
2. Ograniczenie nośności do . . . . [Mg]	nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]	nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]	nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	nie	
8. Oznakowanie obiektu	nie	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	nie	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	nie	
11. Wykonanie prac porządkowych	tak	1
<b>12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:</b>		<b>tak</b>

**UWAGI:**

Z uwagi na bardzo duże uszkodzenia konstrukcji nośnej i pomostu poszerzenia obiektu zaleca się w jak najszybszym czasie wykonanie remontu / przebudowy obiektu w zakresie uszkodzonej konstrukcji.

**WYKONAWCA PRZEGLĄDU**

	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1.	inż. Wojciech Knora	SLK/1061/POOM/05		16.10.2021 r.
2.				

**DECYZJA / WNIOSEK\* KIEROWNIKA REJONU DRÓG**

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

	Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1.					
2.					

**ka DECYZJA DYREKTORA URZĘDU**

Data: .....

.....  
pieczęć i podpis

*Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).*

**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

\* niepotrzebne skreślić, \*\* wpisać "tak" lub "nie", \*\*\* wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego